

Vergaser-Reparatursatz für Holley 2BBL (Ford)

Art-Nr.: 02394 / GTIN: 8435412021749 / Marke:



72,11 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Vergaser-Reparatursatz für Holley 2BBL (Ford) ist ein Überholsatz für marine Holley-2300-Zweifachvergaser auf Ford-Basis.

Der Satz dient zur Instandsetzung von Dichtflächen, Beschleunigerpumpenseite und typischen Verschleißpunkten des Vergasers, wenn Leerlauf, Beschleunigung oder Dichtheit nachlassen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser Ford 302 V8 Anwendungen mit Holley 2BBL, unter anderem 888 mit passendem Vergaser
- OMC und Volvo Penta Ford 5.0L und 5.8L Anwendungen mit passendem Holley 2BBL Marinevergaser
- Pleasurecraft Ford Anwendungen mit den Vergaserreferenzen RN0116, RN0116-2 und RN0116-3

Produktinformation



Der Satz enthält unter anderem:

- Dichtungen für Hauptgehäuse und Deckel
- Beschleunigerpumpenmembran
- Nadelventil und weitere Verschleißteile je nach Ausführung

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 1396-4656
- MerCruiser 1397-4656
- MerCruiser 396-4656
- MerCruiser 4656
- MerCruiser 802521
- Volvo Penta 3854020
- Volvo Penta 3854106
- OMC 0982537
- OMC 0982538
- OMC 0987317
- OMC 3854347
- Pleasurecraft RN0116
- Pleasurecraft RN0116-2
- Pleasurecraft RN0116-3

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Der Satz wird zur Überholung eines Holley-2BBL-Marinevergaser verwendet, wenn Dichtungen, Membran oder Nadelventil alters- oder kraftstoffbedingt verschlissen sind.

Für welche Vergaser ist der Satz gedacht?

Er ist für passende Holley-2300-Zweifachvergaser in Ford-basierten Marineanwendungen vorgesehen. Maßgeblich ist immer die Vergaser- oder Referenznummer des Altteils.

Wann ist eine Überholung sinnvoll?

Typische Gründe sind Undichtigkeiten, schlechtes Kaltstartverhalten, unruhiger Leerlauf oder ein träges Ansprechen beim Beschleunigen.