

Produktinformation

Benzinpumpen Dichtung für GM 2,5L - 5.7L, MD34213

Art-Nr.: 02418 / GTIN: 8435412084713 / Marke:



9,87 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Benzinpumpen Dichtung für GM 2,5L - 5.7L, MD34213 ist eine Kraftstoffpumpendichtung für zahlreiche GM-basierte MerCruiser-Motoren mit blockseitig montierter mechanischer Benzinpumpe.

Die Dichtung stellt die saubere Abdichtung zwischen Pumpengehäuse und Motorblock her und wird typischerweise bei Pumpenwechsel, Motorreparatur oder Undichtigkeiten im Pumpenbereich erneuert.

Passend für folgende Modelle:

- GM 2.5L und 3.0L Reihen-4-Motoren mit mechanischer Benzinpumpe
- ältere GM Reihen-6-Marineanwendungen mit mechanischer Benzinpumpe
- klassische GM-V8-Marineanwendungen bis 5.7L mit passender Pumpenaufnahme

Produktinformation

Technische Hinweise:

- für blockseitig montierte mechanische Benzinpumpen
- breit verwendete MerCruiser-Dichtung für ältere GM-Motorfamilien
- Auswahl immer über Motorfamilie und Alteilnummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-34213
- MerCruiser 34213A1
- MerCruiser 34213A2

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung verwendet?

Sie dichtet die mechanische Benzinpumpe am Motorblock ab und hilft, Kraftstoffverlust und Nebenluft im Pumpenbereich zu vermeiden.

Warum ist die Anwendung so breit gefasst?

Die Referenz 27-34213 wurde bei zahlreichen älteren GM-basierten MerCruiser-Motoren verwendet. Deshalb ist der sichere Abgleich über Motorfamilie und Alteilnummer wichtig.

Wann sollte sie erneuert werden?

Bei jeder Demontage oder beim Ersatz der mechanischen Benzinpumpe sollte die Dichtung grundsätzlich mit erneuert werden.