

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 153/GM 181, MD96429

Art-Nr.: 02420 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



20,36 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 153/GM 181, MD96429 ist die Dichtung zwischen Abgassammler beziehungsweise Abgaskrümmern und Zylinderkopf.

Sie sorgt für eine gasdichte Verbindung im Abgastrakt und verhindert Falschluf, Abgasleckagen und Undichtigkeiten an den GM-Vierzylinder-Marineanwendungen 2.5L und 3.0L.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser 120 und 140 mit GM 153 oder GM 181
- MerCruiser 2.5L und 3.0L Vierzylinder bis in die frühen 1990er Jahre
- OMC- und Volvo-Penta-GM-Vierzylinder mit passender Krümmerausführung

Technische Hinweise:

- für GM 153 CID, 2.5L
- für GM 181 CID, 3.0L
- Dichtung für die Verbindung Krümmer zu Zylinderkopf

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-96429
- Sierra 18-1204
- OMC 912164
- OSCO MO4-GH

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung eingesetzt?

Sie dichtet den Abgassammler beziehungsweise Abgaskrümmer gegen den Zylinderkopf ab und verhindert Abgasaustritt an der Krümmeranlage.

Für welche Motoren ist sie gedacht?

Gedacht ist sie für GM-2.5L- und 3.0L-Vierzylinder in passenden MerCruiser-, OMC- und Volvo-Penta-Anwendungen.

Wann sollte sie erneuert werden?

Die Dichtung sollte beim Ausbau des Krümmers, bei Abgasleckagen oder im Rahmen einer Krümmerinstandsetzung erneuert werden.