

Produktinformation

Zylinderkopfdichtung für GM 2.5L / 3.0L, MD52364

Art-Nr.: 02424 / GTIN: 8435422187879 / Marke:

36,95 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Zylinderkopfdichtung für GM 2.5L / 3.0L, MD52364 dichtet den Zylinderkopf gegenüber dem Motorblock ab und trennt Brennraum, Öl- und Kühlkanäle voneinander.

Die Ausführung deckt die GM-153- und GM-181-Marineanwendungen der MerCruiser-4-Zylinder-Baureihen ab und wird auch in späteren 3.0L-Ausführungen verwendet.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 120 mit GM 153, 2.5L
- MerCruiser 140 mit GM 181, 3.0L
- MerCruiser 2.5L und 3.0L der späteren Vergaser- und 3.0LX-Ausführungen

Produktinformation

- ausgewählte 3.0L MPI und TKS-Plus-Anwendungen mit passender Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-342731
- MerCruiser 27-52364
- MerCruiser 27-810841
- MerCruiser 342731
- MerCruiser 52364
- MerCruiser 810841
- Volvo Penta 3853336
- OMC 0311210
- OMC 0508709
- OMC 0509403
- OMC 0914812

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorfamilien ist diese Dichtung vorgesehen?

Sie ist für GM-basierte 2.5L- und 3.0L-Marine-4-Zylinder vorgesehen, insbesondere für GM 153 und GM 181.

Wann sollte die Zylinderkopfdichtung ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Demontage des Zylinderkopfs, Kompressionsverlust, Kühlwasser im Brennraum oder Öl-Wasser-Vermischung erforderlich.

Worauf kommt es bei der Auswahl an?

Maßgeblich sind Motorfamilie, Baujahr und der Abgleich mit den Referenznummern 52364 bzw. 810841.