

Produktinformation

Ventildeckeldichtung für Mercruiser GM 5.0L / 5.7L, MD11999

Art-Nr.: 02480 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



30,44 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Ventildeckeldichtung für Mercruiser GM 5.0L / 5.7L, MD11999 ist eine Ventildeckeldichtung für frühe GM-basierte Marine-V8 mit 305- oder 350-CID-Hubraum.

Sie dichtet den Deckel zum Zylinderkopf ab und wird bei Ölundichtigkeiten oder nach Demontage des Ventildeckels ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

- GM 305 CID 5.0L Marine-V8

Produktinformation

- GM 350 CID 5.7L Marine-V8
- MerCruiser und OMC Anwendungen mit passender früher Deckelgeometrie

Technische Hinweise:

- für frühe Ausführungen bis 1986
- Korkdichtung für Ventildeckel mit umlaufender Verschraubung
- je Stück oder paarweise je nach Verpackungsausführung

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-11999
- MerCruiser 27-34043
- MerCruiser 27-52202
- OMC 912965
- OMC 0912965
- Sierra 18-2845

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist diese Dichtung vorgesehen?

Sie passt zu frühen GM-305- und GM-350-Marine-V8 mit der entsprechenden Ventildeckelausführung.

Warum ist die Deckelgeometrie wichtig?

Bei GM-V8 unterscheiden sich die Deckelbefestigungen je nach Baujahr deutlich. Die Dichtung muss exakt zur vorhandenen Ventildeckelform passen.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Bei Ölspuren am Ventildeckel, bei verhärtetem Material oder immer nach Demontage des Deckels.