

Produktinformation

Ölwannendichtung für Mercruiser / OMC 5.0L / 5.7L bis 1987, MD90458A1

Art-Nr.: 02482 / GTIN: 8435422188340 / Marke:



29,05 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Ölwannendichtung für Mercruiser / OMC 5.0L / 5.7L bis 1987, MD90458A1 ist ein Dichtungssatz zur Abdichtung der Ölwanne gegen Motorblock und Kurbelgehäuse.

Die Vergleichsnummer 90458A1 wird bei älteren GM-Small-Block-V8 in MerCruiser-Anwendungen verwendet und eignet sich für 5.0L- und 5.7L-Marinebenziner bis in die mittleren 1980er Jahre.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser GM 305 CID V8, unter anderem 198, 200, 228, 230 und 898
- MerCruiser GM 350 CID V8, unter anderem 255, 260, 300 Tempest und 5.7L Ski
- ältere GM-Small-Block-Anwendungen bis Modelljahr 1987 entsprechend Motortyp und Seriennummer

Technische Hinweise:

- Dichtungssatz für die Ölwanne
- für GM 305 und GM 350 Marine-V8 älterer Bauart
- vor Bestellung Motortyp, Baujahr und vorhandene Referenznummer prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-90458A1
- OMC 357159
- OMC 458625
- OMC 508876

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Dichtungssatz benötigt?

Der Satz dichtet die Ölwanne gegen den Motorblock ab und hilft, Ölleckagen im unteren Motorbereich zu vermeiden.

Für welche Motorfamilien ist der Satz vorgesehen?

Er passt zu älteren GM-Small-Block-V8 in 5.0L- und 5.7L-Marineausführung, wenn die genannte Referenznummer oder die aufgeführten MerCruiser-Anwendungen übereinstimmen.

Wann sollte die Ölwannendichtung ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Ölaustritt im Bereich der Ölwanne, bei Demontage der Wanne oder im Zuge einer unteren Motorinstandsetzung.