

Dichtungssatz Motor oben für Volvo Penta D40, MD3583787

Art-Nr.: 02740 / GTIN: 8435422136815 / Marke:



224,25 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtungssatz Motor oben für Volvo Penta D40, MD3583787 ist ein oberer Motordichtungssatz für die Volvo-Penta-Dieselfamilie der 41er-, 42er-, 43er-, 44er- und 300er-Baureihen auf Basis der Referenz 3583787.

Der Satz ist für Zylinderkopfservice und Decarbonizing-Arbeiten vorgesehen und dient zum Austausch der kopfseitigen Dichtungen im oberen Motorbereich.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AD41A, AD41B, AD41D, AD41L-A, AD41P-A
- AQAD41A
- D41A, D41B, D41D, D41L-A
- TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TAMD41P-A
- TMD41A, TMD41B, TMD41D, TMD41L-A
- KAD42A, KAD42P-A, KAD43P-A, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C
- KAMD300-A, KAMD42A, KAMD42P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A, KAMD44P-C
- TAMD42B, TAMD42WJ-A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3583787
- Volvo Penta 876104
- Volvo Penta 876530
- Volvo Penta 3582436

Technische Hinweise:

- Oberer Motordichtungssatz für Kopf- und Oberteilservice
- Modellzuordnung immer über Motortyp und Referenznummer absichern

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Dichtungssatz verwendet?

Der Satz wird für Arbeiten am Zylinderkopf und an den oberen Motorkomponenten verwendet, nicht für den kompletten unteren Kurbelgehäusebereich.

Warum weicht die Titelbezeichnung von einzelnen Motorreihen ab?

Entscheidend ist die Referenznummer 3583787. Diese wird im Ersatzteilmarkt den genannten 41er-, 42er-, 43er-, 44er- und 300er-Volvo-Penta-Dieseln zugeordnet.