


Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta MD5, MD876381

Art-Nr.: 02746 / GTIN: 8435422142823 / Marke:



85,48 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta MD5, MD876381 ist ein unterer Motordichtungssatz für die Einzylinder-Diesel MD5A und MD5B von Volvo Penta.

Der Satz wird bei Arbeiten am unteren Motorbereich verwendet und dient zum Ersatz der ölwannen- und kurbelgehäuseseitigen Dichtungen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MD5A
- MD5B

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 876381
- Volvo Penta 875562

Technische Hinweise:

- Kurbelgehäuse- beziehungsweise Ölwanndichtungssatz
- Die Ölwanndichtung 859031 wird für diesen Satztyp im Ersatzteilmarkt genannt

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist dieser Dichtungssatz gedacht?

Der Satz ist für die Instandsetzung des unteren Motorbereichs von MD5A- und MD5B-Motoren vorgesehen.

Ist der Satz auf andere MD5-Varianten übertragbar?

Belastbar belegt sind MD5A und MD5B. Die Zuordnung sollte immer über Motortyp und Referenznummer geprüft werden.