

Produktinformation

Seewasserpumpen-Reparatursatz für Volvo Penta Diesel MD10, MD1,2,6

Art-Nr.: 02796



126,74 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Seewasserpumpen-Reparatursatz für Volvo Penta Diesel MD10, MD1, MD2, MD6 enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung älterer Volvo-Penta-Seewasserpumpen.

Der Satz ist für die ältere Pumpenausführung mit Gleitlager und 6-Schrauben-Deckel vorgesehen und eignet sich für klassische 1- und 2-Zylinder-Dieselmotoren sowie ausgewählte frühe Nebenanwendungen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta MD1, MD1A, MD1B
- Volvo Penta MD2, MD2A, MD2B
- Volvo Penta MD6A
- Volvo Penta AQD2B
- Volvo Penta MB10A

Der Satz enthält unter anderem:

- Edelstahlwelle
- Dichtung
- O-Ring
- Simmerringe
- Schrauben für den Pumpendeckel

Technische Hinweise:

- für ältere Seewasserpumpen mit Gleitlager
- für Pumpen mit 6-Schrauben-Deckel
- nicht für die spätere Pumpenausführung mit Kugellager

FAQ zu diesem Artikel:

Wann passt dieser Reparatursatz?

Er ist für die frühe Pumpenausführung ohne Kugellager vorgesehen. Vor Bestellung sollte die vorhandene Pumpenbauart geprüft werden.

Warum ist die Pumpenausführung wichtig?

Für diese Motoren existieren unterschiedliche Pumpenversionen. Gleitlager- und Kugellagerpumpe verwenden nicht denselben Reparatursatz.

Wann ist eine Überholung sinnvoll?

Bei Undichtigkeit, eingelaufener Welle, verschlissenen Dichtungen oder allgemeinem Servicebedarf der Seewasserpumpe.