

Seewasserpumpen Reparatursatz für Volvo Penta 2001, 2002, 2003, MD875756

Art-Nr.: 02797 / GTIN: 8435422141215 / Marke:

70,61 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Seewasserpumpen Reparatursatz für Volvo Penta 2001, 2002, 2003, MD875756 ist ein Servicekit zur Überholung der passenden Seewasserpumpe dieser Dieselbaureihen.

Der Satz ist für die Pumpenausführung der 2001-, 2002- und 2003-Saugmotoren vorgesehen und enthält die typischen Verschleißteile für Welle, Lager und Dichtungen. Der Impeller gehört nicht zum Lieferumfang.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta 2001, 2001AG, 2001B, 2001BG
- Volvo Penta 2002, 2002AG, 2002B, 2002BG, 2002D
- Volvo Penta 2003, 2003AG, 2003B, 2003BG

Der Satz enthält unter anderem:

- Edelstahlwelle 840773
- 2 Kugellager 181717
- 2 Simmerringe 833996
- Dichtung 18669
- Schrauben für den Pumpendeckel 840384

Technische Hinweise:

- Lieferung ohne Impeller
- passend zur Seewasserpumpe 840557
- passender Impeller separat, z. B. Referenz 875583

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875756

FAQ zu diesem Artikel:

Ist der Impeller im Satz enthalten?

Nein, dieser Reparatursatz enthält die Pumpenverschleißteile, jedoch keinen Impeller.

Wofür wird der Satz verwendet?

Er dient zur Überholung der Seewasserpumpe bei Undichtigkeit, Lagerverschleiß oder eingelaufener Welle.

Für welche Motoren ist der Satz vorgesehen?

Für die genannten Volvo-Penta-2001-, 2002- und 2003-Saugmotorvarianten mit passender Pumpenausführung.