

Produktinformation

Vergaser-Reparatursatz für Rochester 2BBL, 823427A1

Art-Nr.: 02804 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



45,40 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Vergaser-Reparatursatz für Rochester 2BBL, 823427A1 ist ein Überholsatz für Rochester-2-Barrel-Marinevergaser an MerCruiser-4-Zylinder-Anwendungen.

Der Satz enthält die typischen Dichtungen und Verschleißteile zur Instandsetzung eines passenden Rochester-2BBL-Vergasers und eignet sich für die frühen 2.5L- und 3.0L-Motoren mit dieser Vergaserbauart.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 120 / 2.5L
- MerCruiser 140 / 3.0L, 3.0LX

Produktinformation

Der Satz enthält unter anderem:

- Vergaserdichtungen
- Membranen und Dichtscheiben
- vergaserabhängige Verschleißteile zur Überholung des Rochester-2BBL

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 823427A1
- OMC 982384
- OMC 383615

Technische Hinweise:

- für Rochester 2BBL in Marineausführung
- für 2.5L- und 3.0L-4-Zylinder mit passender Vergaserkennung
- nicht für MerCarb-2BBL oder Rochester-4BBL vorgesehen

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Er dient zur Überholung eines passenden Rochester-2BBL-Vergasers bei Undichtigkeit, verschlissenen Dichtungen oder unzureichender Vergaserfunktion.

Für welche Motoren ist der Satz gedacht?

Er ist für MerCruiser-2.5L- und 3.0L-4-Zylinder mit Rochester-2BBL-Vergaser vorgesehen.

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?

Entscheidend sind die Vergaserbauart Rochester 2BBL und die vorhandene Referenznummer 823427A1 bzw. die passende Vergleichsnummer.