

Produktinformation

Vergaser-Reparatursatz für Rochester 2BBL (GM), MD6367A1

Art-Nr.: 02806 / GTIN: 8435412080418 / Marke:



50,50 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Vergaser-Reparatursatz für Rochester 2BBL (GM), MD6367A1 ist ein Überholsatz für Rochester-2-Barrel-Marinevergaser an MerCruiser-3.7L-Anwendungen.

Der Satz ist für die Instandsetzung passender Rochester-2BBL-Vergaser der GM-224-CID- bzw. 3.7L-Plattform vorgesehen und deckt die typischen Verschleißteile des Vergaserservice ab.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 470
- MerCruiser 485
- MerCruiser 488
- MerCruiser 3.7L / 224 CID mit Rochester 2BBL

Der Satz enthält unter anderem:

- Dichtungen und Membranen
- Nadel- und Sitzbauteile, vergaserabhängig
- typische Klein- und Verschleißteile zur Überholung eines Rochester-2BBL-Marinevergaser

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 1397-6367A1
- MerCruiser 1397-6367
- OMC 508459
- Sierra 18-7076

Technische Hinweise:

- für Rochester 2BBL in Marineausführung
- für GM-224-CID- bzw. MerCruiser-3.7L-Anwendungen
- Vergaserkennung und Altteilnummer vor Bestellung prüfen

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Er dient zur Überholung eines passenden Rochester-2BBL-Vergasers bei Undichtigkeit, verschlissenen Dichtungen oder ungleichmäßigem Motorlauf.

Für welche Motoren ist der Satz gedacht?

Er ist für MerCruiser-470-, 485- und 488-Anwendungen bzw. passende 3.7L-Modelle mit Rochester-2BBL ausgelegt.

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?

Wichtig sind die Zuordnung zum Rochester-2BBL und die Referenznummer 1397-6367A1 bzw. deren Vergleichsnummern.