

Produktinformation

Ventil-Schaftdichtung Yanmar 121400-11340

Art-Nr.: REC121400-11340 / GTIN: 8435422162159 / Marke: [Recmar](#)



9,07 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Ventil-Schaftdichtung Yanmar 121400-11340

Diese Flachdichtung dichtet eine verschraubte Gehäuse-, Deckel- oder Flanschverbindung innerhalb des Systems ab.

Sie wird an einer definierten Anschlussfläche montiert. Verhärtung, Quetschverlust oder Montagebeschädigung führen zu Leckage und Funktionsverlust der Baugruppe.

Bauteilklassifikation: Flachdichtung / Gehäusedichtung - genaue Einbaustelle anhand Seriennummer prüfen

Systemfunktion: Flächenabdichtung zwischen Gehäuse-, Deckel- oder Flanschverbindungen

Produktinformation

Kompatible Hersteller: Yanmar / Recmar

Kompatible Modelle: Ventil-Schaftdichtung ist ein hochwertiges Ersatzteil, das speziell für Yanmar-Motoren entwickelt wurde. Diese Ventil-Schaftdichtung mit der Teilenummer 121400-11340 wird mit Präzision und Liebe zum Detail hergestellt, um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Diese Ventil-Schaftdichtung wurde entwickelt, um die Spezifikationen des Originalherstellers zu erfüllen oder zu übertreffen, und ist eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Aufrechterhaltung der Integrität Ihres Yanmar-Motors. Sie dichtet das Dampfventil effektiv ab und verhindert so Leckagen oder Druckverluste, die zu einer verminderten Motorleistung und möglichen Schäden führen können. Diese Ventil-Schaftdichtung aus hochwertigen Materialien ist so konzipiert, dass sie den rauen Bedingungen und hohen Temperaturen im Motor standhält. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lang anhaltende Leistung, sodass Sie sich auf einen sorgenfreien Betrieb verlassen können. Die Installation dieser Ventil-Schaftdichtung ist dank ihrer perfekten Passform und Kompatibilität mit Yanmar-Motoren ein Kinderspiel. Dank Ihres Designs können Sie sich darauf verlassen, dass Sie sich nahtlos in Ihr Motorsystem integrieren lässt und eine sichere und zuverlässige Abdichtung bietet. Machen Sie keine Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit! Entscheiden Sie sich noch heute für die Recmar-Ventil-Schaftdichtung für Ihren Yanmar-Motor.

Referenznummern:

- **Yanmar:** 121400-11340

FAQ

Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?

Die Flachdichtung dichtet zwei statische Dichtflächen gegeneinander ab und verhindert dabei den Austritt von Öl, Wasser, Kraftstoff oder Abgas. Materialstärke und Flächenpressung müssen zur Verbindung passen.

Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?

Defekte zeigen sich durch Leckage, Druckverlust, Schmutz- bzw. Salzspuren an der Fuge oder Funktionsverlust der betroffenen Baugruppe. Ursachen sind meist Setzverlust, Verhärtung, Montagebeschädigung oder verzogene Gegenflächen.

Wie prüft / testet man das Bauteil?

Geprüft werden die Dichtflächen auf Ebenheit, Riefen, Korrosion und alte Dichtmittelreste; anschließend erfolgt bei montierter Baugruppe eine Dichtheitskontrolle. Die Dichtung selbst darf keine Quetschbrüche, Ausbrüche oder Delamination zeigen.

Wann sollte man es ersetzen?

Flachdichtungen sollten grundsätzlich ersetzt werden, sobald die Verbindung geöffnet wurde oder erste Leckage auftritt. Eine Wiederverwendung ist technisch nur selten belastbar und deshalb meist nicht empfehlenswert.

Wie prüft man die Kompatibilität?

Wichtig sind OEM-Nummer, exakte Einbaustelle, Kontur, Lochbild, Material und Dicke. Schon kleine Abweichungen bei Kanälen, Stegen oder Schraubenlöchern können die Dichtwirkung aufheben.