

Produktinformation

Kurbelwellensimmering hinten für Mercruiser 3,7L, 90925

Art-Nr.: 03010 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



57,05 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 14. Aug. - Di. 18. Aug. 2026**

Kurbelwellensimmering hinten für Mercruiser 3,7L, 90925 ist ein hinterer Kurbelwellendichtring für MerCruiser-3.7L-beziehungsweise 224-CID-Vierzylinder.

Er dichtet die Kurbelwelle zum Motorgehäuse hin ab und hilft, Ölverlust im Bereich des hinteren Kurbelwellenendes zu vermeiden.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 3.7L / 224 CID
- MerCruiser 470
- MerCruiser 485
- MerCruiser 488
- weitere 3.7L-Anwendungen mit passendem hinterem Simmerring

Technische Hinweise:

- hinterer Kurbelwellensimmering
- für MerCruiser 3.7L / 224 CID
- vor Bestellung Einbaulage und Alteilmaß prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 90925

FAQ zu diesem Artikel:

Wo sitzt dieser Simmerring?

Er sitzt am hinteren Ende der Kurbelwelle zwischen Motorblock und nachfolgender Baugruppe.

Wann sollte er ersetzt werden?

Bei Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle oder im Rahmen einer Motorüberholung.