

## Produktinformation

# Trimmzylinder Dichtungssatz für Mercruiser 160 bis 898, MD60342A2

Art-Nr.: 03093 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



**155,20 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Trimmzylinder Dichtungssatz für Mercruiser 160 bis 898, MD60342A2 ist ein Dicht- und O-Ring-Satz zur Überholung früherer MerCruiser Power-Trim-Zylinder.

Der Satz ist der Referenz 25-60342A2 zugeordnet und für die runden Trimzylinder 87173 bzw. 77442 vorgesehen, wie sie bei frühen MC-1-Anlagen eingesetzt wurden.

# Produktinformation

## Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser MC-1 Power Trim, Zylinder 87173 und 77442
- 120/140, Seriennummer 2791957 bis 6225576
- 165, Seriennummer 2763442 und höher
- 225-S, 233, 250, 260
- 470, 485
- 888, 898, 228

## Technische Hinweise:

- Dicht- und O-Ring-Satz für Power-Trim-Zylinder
- für die vollständig runden, glatten Zylinder 87173 und 77442
- bei diesen Zylindern liegen die beiden Trimleitungen bootsseitig
- OEM-Referenz 25-60342A2 bzw. 60342A2

## Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 25-60342A2
- MerCruiser 60342A2

## FAQ zu diesem Artikel:

### Für welche Trimzylinder ist dieser Satz gedacht?

Der Satz ist für die frühen MerCruiser Power-Trim-Zylinder 87173 und 77442 ausgelegt.

### Woran erkenne ich die passende Zylinderbauart?

Passend sind die komplett runden und glatten Trimzylinder, bei denen die beiden Hydraulikleitungen auf der bootsseitigen Zylinderseite angeschlossen sind.

### Wann sollte der Dichtungssatz verwendet werden?

Typische Anlässe sind Ölverlust, nachlassende Haltekraft des Trimmsystems oder eine geplante Überholung des vorhandenen Trimzylinders.