

## Produktinformation

### Kraftstofffilter 40155

Art-Nr.: REC40155 / GTIN: 8435412083037 / Marke: [Recmar](#)



**13,66 EUR** / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

#### Kraftstofffilter 40155

Dieser Kraftstofffilter hält Partikel und je nach Bauart Wasser aus dem Kraftstoffstrom fern.

Er sitzt im Vorfilter-, Niederdruck- oder Einspritzversorgungsbereich bei Sättigung steigt der Strömungswiderstand und der Motor kann unter Last abmagern oder aussetzen.

**Bauteilklassifikation:** Kraftstofffilter / Wasserabscheider

**Systemfunktion:** Filtration von Kraftstoff und Abscheidung von Wasser oder Partikeln

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** MerCruiser / Volvo Penta / OMC

**Kompatible Modelle:** Ford 5.0, 5.8 Fi, FS

**Referenznummern:**

- **MerCruiser:** 35-8162964, 35-816296K2, 35-816296Q2, 8162962, 816296B2, 816296K2, 816296Q1, 816296Q2
- **Volvo Penta:** 3852224
- **OMC:** 0398327, 0509128, 398327

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Der Kraftstofffilter trennt Partikel und je nach Ausführung Wasser aus dem Kraftstoffstrom, damit Vergaser, Pumpe und Einspritzkomponenten geschützt bleiben. Sein Strömungswiderstand muss auch bei Last im zulässigen Bereich liegen.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Typische Symptome sind Leistungsabfall, schlechter Lastlauf, instabiler Leerlauf, Absterben bei hoher Anforderung oder sichtbares Wasser im Abscheider. Ein zugesetztes Element erhöht den Unterdruck vor der Pumpe und mindert den Durchsatz.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Geprüft werden Verschmutzungsgrad, Wassereintrag, Durchflussrichtung, Dichtheit und bei Bedarf Druck- bzw. Unterdruckverlust im Betrieb. Die Dichtflächen und Gewinde des Filterkopfs sind ebenfalls zu kontrollieren.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Ersetzt werden sollte der Filter nach Wartungsintervall oder sofort bei Wasser, starker Verschmutzung, Korrosion oder Durchsatzproblemen. Nach Tankreinigung oder kontaminiertem Kraftstoff ist ein vorgezogener Wechsel sinnvoll.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Filtertyp, Gewinde bzw. Steckanschluss, Abscheiderfunktion, Durchflussrichtung und Einbaumaße. Bei Wasserabscheidern sind zusätzlich Sensoranschluss und Becherbauform relevant.