

Vergaserflansch-Dichtung für Rochester Vergaser 2BBL, 64692

Art-Nr.: 03366 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



3,43 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 22. Aug. - Mi. 26. Aug. 2026**

Vergaserflansch-Dichtung für Rochester Vergaser 2BBL, 64692 ist die Fußdichtung zwischen Ansaugkrümmer und Rochester-2BBL-Vergaser in passenden MerCruiser-Vierzylinder-Anwendungen.

Sie dichtet den Vergaserfuß gegen Falschluf ab und wird bei Demontage, Undichtigkeit oder im Zuge einer Vergaserüberholung erneuert.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser 2.5L und 3.0L 4-Zylinder mit Rochester-2BBL-Vergaser
- passende Vergaserfuß-Ausführung mit 1 1/2 Zoll Bohrungsdurchmesser

Technische Hinweise:

- Vergaserfußdichtung für Rochester 2BBL
- sichere Zuordnung über Vergasertyp und Bohrungsbild
- für eine saubere Abdichtung der Ansaugseite bestimmt

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 64692
- Sierra 18-0356
- Mallory 9-61007
- 31320

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung verwendet?

Sie dichtet den Übergang zwischen Rochester-2BBL-Vergaser und Ansaugkrümmer ab und verhindert Nebenluft im Ansaugsystem.

Für welche Motoren ist sie gedacht?

Belegt ist die Anwendung für MerCruiser 2.5L- und 3.0L-Vierzylinder mit passendem Rochester-2BBL-Vergaser und entsprechendem Vergaserfuß.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Immer bei Vergaserdemontage sowie bei Undichtigkeit, Falschlufte oder im Rahmen einer Überholung des Vergasers.