

Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz für Mercruiser Bravo 1/2/3, 59362A4

Art-Nr.: 03422 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



71,84 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Wasserpumpen Reparatursatz für Mercruiser Bravo 1/2/3, 59362A4 ist ein Servicekit für die Seewasserpumpe passender Bravo-Antriebe.

Der Satz ist für Bravo-I-, Bravo-II- und Bravo-III-Antriebe mit zweiteiligem Pumpenkörper vorgesehen und erneuert die wesentlichen Verschleißteile der Pumpeneinheit.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser Bravo I, Bravo II und Bravo III mit zweiteiligem Pumpenkörper

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Deckplatten
- O-Ring

Technische Hinweise:

- 5-teiliger Service-Satz für die Seewasserpumpe
- für Bravo-Antriebe mit zweiteiligem Pumpengehäuse
- sichere Zuordnung über Pumpenausführung und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 59362A4
- MerCruiser 47-59362A4

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Bravo-Antriebe ist dieser Satz gedacht?

Für Bravo I, II und III mit zweiteiligem Seewasserpumpenkörper.

Welche Teile werden typischerweise erneuert?

Vor allem Impeller, Deckplatten und O-Ring der Pumpeneinheit.

Wann ist dieses Kit die richtige Wahl?

Wenn die Pumpe grundsätzlich intakt ist, aber die typischen Verschleißteile der Impellerstufe erneuert werden sollen.