

Produktinformation

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 181, MD815528

Art-Nr.: 03438 / GTIN: 8435412076220 / Marke:



19,74 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Abgassammlerdichtung für 4-Zyl. GM 181, MD815528 ist eine Krümmer- beziehungsweise Sammlerdichtung für die 3.0L-GM-181-Vierzylinder im Marineeinsatz.

Sie dichtet die Verbindung zwischen Abgaskrümmer und Zylinderkopf beziehungsweise der vorgesehenen Baugruppe zuverlässig ab und sollte bei jeder Krümmerdemontage erneuert werden.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.0L GM 181 und 3.0LX ab 1990 in passender Ausführung
- MerCruiser 3.0L MPI mit kleiner Abgasport-Geometrie
- Volvo Penta und OMC 3.0L GM 181 Anwendungen ab den frühen 1990er Jahren mit identischer Dichtungsgeometrie

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Abgaskrümmers- beziehungsweise Sammlerdichtung für GM-181-Vierzylinder
- für Small-Port-Ausführungen
- bei Demontage des Krümmers grundsätzlich ersetzen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-815528
- Volvo Penta 3853256
- OMC 3853256
- Sierra 18-0680
- GLM 33580

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung benötigt?

Sie stellt die dichte Verbindung an der Abgaskrümmersbaugruppe passender 3.0L-GM-181-Motoren sicher.

Warum ist die Port-Geometrie wichtig?

Bei den 3.0L-Motoren wurden unterschiedliche Abgasport-Ausführungen verwendet. Entscheidend sind daher Dichtungsform und Referenzabgleich.

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Immer bei Krümmerdemontage sowie bei Undichtigkeiten, Wasserfahnen oder Korrosionsspuren an der Dichtfläche.