


Produktinformation

Dichtungssatz für Zylinderlaufbuchse Volvo MD30/31/40/41/42, MD275751

Art-Nr.: 03483 / GTIN: 8435422124768 / Marke:



36,78 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Dichtungssatz für Zylinderlaufbuchse Volvo MD30/31/40/41/42, MD275751 ist ein Dichtsatz für die Laufbuchsen passender Volvo-Penta-Dieselmotoren.

Er wird bei Motorüberholungen und Arbeiten an Zylinderlaufbuchsen eingesetzt, um die Abdichtung der eingesetzten Liners zum Motorblock sicherzustellen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta AD30, AQAD30, MD30, TAMD30, TD30 und TMD30
- Volvo Penta AD31, AQAD31, MD31, TAMD31, TD31 und TMD31
- Volvo Penta KAD32P
- Volvo Penta AD40, AQAD40, AQD40, MD40, TAMD40, TD40 und TMD40
- Volvo Penta AD41, AQAD41, AQD41, D41, TAMD41, TD41 und TMD41
- Volvo Penta KAD42, KAMD42, TAMD42
- Volvo Penta KAD43, KAMD43, KAD44, KAMD44 und KAD300

Technische Hinweise:

- Dichtsatz für Zylinderlaufbuchsen
- für Arbeiten an Liner und Motorblockabdichtung
- saubere Sitzflächen und exakte Montagehöhe der Laufbuchse sind entscheidend

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 275751
- Volvo Penta 875651
- Volvo Penta 275595

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Dichtungssatz benötigt?

Er dient der Abdichtung von Zylinderlaufbuchsen bei passenden Volvo-Penta-Dieselmotoren im Zuge einer Instandsetzung oder Motorüberholung.

Warum reicht ein äußerer Dichtungswechsel nicht aus?

Bei Laufbuchsenarbeiten müssen die korrekten Dichtelemente an der Buchse selbst erneuert werden, sonst drohen Kühlmittel- oder Kompressionsprobleme.

Wann ist der Satz typischerweise im Einsatz?

Bei gezogenem Liner, bei Blocküberholung oder wenn Undichtigkeiten im Bereich der Laufbuchsenabdichtung festgestellt werden.