

Produktinformation

Verteilerfinger für Mellory V6 / V8 MPI, 8M6001252

Art-Nr.: 03507 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



31,02 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Mellory V6 / V8 MPI, 8M6001252 ist ein Rotor für ausgewählte GM-V8-Marineanwendungen mit Delco-HEI-Zündverteiler neuerer Bauart.

Trotz der uneinheitlichen Artikelbezeichnung ist die sichere Zuordnung über die Referenz 8M6001252 und die vorhandene Verteilerbauart vorzunehmen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser GM V8 mit Delco-HEI-Zündung ab etwa 1998 in passender Ausführung
- ausgewählte Vergaser- und EFI-Anwendungen ohne ECM-555-MPI-Verteilersystem

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-HEI-Verteiler neuerer V8-Ausführungen
- nicht für MPI-Motoren mit ECM-555-Steckersystem verwenden
- sichere Auswahl über vorhandenen Rotor, Kappenbauart und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M6001252

FAQ zu diesem Artikel:

Ist dieser Rotor wirklich für Mallory-Verteiler?

Die belastbare Zuordnung erfolgt über die Referenz 8M6001252. Entscheidend ist die tatsächlich verbaute Delco-HEI-Verteilerbauart.

Für welche Motoren ist er nicht geeignet?

Nicht geeignet ist er für MPI-Systeme mit ECM-555-Verteilerkonfiguration sowie für andere Verteilerfamilien wie Prestolite oder Thunderbolt.

Warum sollte der Altteilabgleich erfolgen?

Im Übergangsbereich verschiedener Zündsysteme wurden mehrere Rotorbauformen eingesetzt. Der Abgleich verhindert Fehlbestellungen.
