

Produktinformation

Verteilerfinger für Autolite V8, 65864

Art-Nr.: 03508 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



11,77 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Autolite V8, 65864 ist ein Rotor für klassische Marine-V8 mit Autolite- beziehungsweise Mercury-Konventionalzündung.

Er verteilt die Hochspannung innerhalb des Verteilers an die Kontakte der Kappe und gehört zu den typischen Verschleißteilen älterer Zündanlagen.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser GM V8 im Leistungsbereich älterer 215- bis 460-PS-Anwendungen
- klassische MIE- und MCM-V8 mit Autolite- oder Mercury-Konventionalzündung
- passende OMC-, Volvo-Penta-, Crusader- und Pleasurecraft-V8 mit identischer Verteilerbauart

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Rotor für ältere Autolite- beziehungsweise Mercury-Zündverteiler
- typischer Einsatzbereich etwa 1967 bis 1986 je nach Motor und Verteiler
- sichere Auswahl über Verteilermarke, Kappenbauform und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 47584
- MerCruiser 49924
- MerCruiser 65864
- MerCruiser 78016
- OMC 0508930
- Crusader 3000122
- Sierra 18-5420

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Zündsysteme ist dieser Rotor gedacht?

Er ist für ältere Autolite- und Mercury-Konventionalzündungen an passenden Marine-V8 vorgesehen.

Kann er auf moderne Delco- oder EFI-Verteiler passen?

Nein. Die Rotor- und Kappenbauformen unterscheiden sich deutlich. Maßgeblich ist immer die verbaute Verteilerfamilie.

Wann sollte der Rotor ersetzt werden?

Bei Abbrand, Rissbildung, Zündaussetzern oder im Zuge einer kompletten Wartung des Verteilers.