

Produktinformation

Verteilerfinger Mallory V8

Art-Nr.: 03510 / GTIN: 8435422116961 / Marke:

21,23 EUR

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar



Verteilerfinger Mallory V8 ist ein Rotor für klassische Marine-V8 mit Mallory-Zündverteiler.

Er überträgt die Hochspannung innerhalb des Verteilers auf die Kontakte der Kappe und ist damit ein wichtiges Verschleißteil der Zündanlage.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser V8 mit passendem Mallory-Verteiler
- Volvo Penta V8 mit passender Mallory-Zündanlage
- OMC-, Crusader- und Pleasurecraft-V8 mit identischer Mallory-Verteilerbauart

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Rotor für Mallory-Verteiler an V8-Motoren
- sichere Auswahl über Verteilermarke, Befestigung und Kappenbauform
- nicht für Delco-, Prestolite- oder Autolite-Verteiler geeignet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 391-5088
- MerCruiser 391-7057
- MerCruiser 391-7057T
- MerCruiser 391-898253029
- MerCruiser 391-8M6001224
- Volvo Penta 834975
- OMC 0508935
- OMC 0509458
- OMC 982211
- Crusader 20223

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Verteiler ist dieser Rotor passend?

Er ist für Mallory-Zündverteiler an passenden Marine-V8 vorgesehen.

Warum sollte die Verteilermarke geprüft werden?

Mallory-, Delco- und Prestolite-Rotoren unterscheiden sich konstruktiv. Eine sichere Auswahl ist nur über die tatsächliche Verteilerbauart möglich.

Wann sollte der Rotor ersetzt werden?

Bei Abbrand, Zündaussetzern, eingelaufener Kontaktbahn oder im Zuge einer turnusmäßigen Zündungswartung.