

Produktinformation

Verteilerfinger für GM / MCM 4.3L mit Thunderbolt IV u. V Zündverteiler

Art-Nr.: 03512 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



21,83 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für GM / MCM 4.3L mit Thunderbolt IV u. V Zündverteiler ist ein Rotor für MerCruiser-4.3L-V6 mit Thunderbolt-IV- beziehungsweise Thunderbolt-V-Zündsystem.

Er ist Bestandteil des Verteilers und übernimmt die Weitergabe der Hochspannung an die Zündkabelkontakte in der Verteilerkappe.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 4.3L V6 mit Thunderbolt IV
- MerCruiser 4.3LX und 4.3LXH mit Thunderbolt IV oder V
- MerCruiser 4.3L TBI und EFI in passender Verteilerbauart
- Alpha-, Bravo- und Inboard-Anwendungen mit 4.3L-V6 und Thunderbolt-System

Technische Hinweise:

- Rotor für Thunderbolt-IV- und Thunderbolt-V-HEI-Verteiler am 4.3L-V6
- sichere Auswahl über Zündsystem und Referenznummer
- nicht für Delco-EST-, Prestolite- oder Vortec-Verteiler geeignet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 13524A6
- MerCruiser 13524A4
- MerCruiser 19405A4
- MerCruiser 90576A5
- MerCruiser 13524Q06
- OMC 503026
- OMC 72890
- Sierra 18-5432

FAQ zu diesem Artikel:

Woran erkennt man die passende Anwendung?

Entscheidend sind der 4.3L-V6-Motor und das vorhandene Thunderbolt-IV- oder Thunderbolt-V-Zündsystem.

Kann dieser Rotor in Delco-Verteilern verwendet werden?

Nein. Thunderbolt- und Delco-Rotoren unterscheiden sich. Die Auswahl muss immer nach dem eingebauten Zündsystem erfolgen.

Wann sollte er ersetzt werden?

Bei Zündaussetzern, Abbrand, Startproblemen oder zusammen mit Kappe und weiteren Tune-up-Teilen im Service.