

Produktinformation

Verteilerfinger (Rotor) Delco V8 EST, MD8M6001253

Art-Nr.: 03513 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



23,33 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger Rotor Delco V8 EST, MD8M6001253 ist ein Rotor für GM-V8-Marineanwendungen mit Delco-EST- beziehungsweise Delco-HEI-Zündverteiler.

Er verteilt die Hochspannung innerhalb des Verteilers und ist für einen stabilen Zündablauf bei passenden V8-Motoren entscheidend.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 5.0L V8 mit passendem Delco-EST- beziehungsweise HEI-Verteiler
- MerCruiser 5.7L V8 mit passendem Delco-EST- beziehungsweise HEI-Verteiler
- MerCruiser 7.4L V8 mit passender Delco-Verteilerbauart

Produktinformation

- weitere marinisierte GM-V8 mit identischer Zündanlage

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-EST- beziehungsweise HEI-Verteiler an V8-Motoren
- nur mit der passenden Verteilerkappe verwenden
- für viele Anwendungen wird die Kappe 808483T3 zugeordnet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M6001253

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Verteilerfamilie ist dieser Rotor vorgesehen?

Er ist für passende Delco-EST- beziehungsweise Delco-HEI-V8-Verteiler im Marineeinsatz ausgelegt.

Warum sollte die Verteilerkappe mitgeprüft werden?

Rotor und Kappe bilden eine funktionale Einheit. Nur die passende Kombination gewährleistet korrekten Sitz und Zündabstand.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Abbrand, Startproblemen, Zündaussetzern oder im Zuge eines vollständigen Verteiler-Services.
