

Produktinformation

Verteilerfinger mit Sensorscheibe Thunderbolt V8, MD13524T1

Art-Nr.: 03515 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



18,84 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteilerfinger mit Sensorscheibe Thunderbolt V8, MD13524T1 ist ein Rotor mit integrierter Sensorscheibe für ausgewählte MerCruiser-GM-V8 mit Thunderbolt-IV- oder Thunderbolt-V-Zündsystem.

Die Einheit übernimmt sowohl die Verteilung der Hochspannung als auch die triggerrelevante Funktion der Sensorscheibe im Verteiler.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 5.0L V8 mit Thunderbolt IV oder V
- MerCruiser 5.7L V8 mit Thunderbolt IV oder V
- MerCruiser 7.4L V8 in passender Alpha-, Bravo- oder Inboard-Ausführung
- weitere GM-V8-Marineanwendungen mit identischer Thunderbolt-Verteilerbauart

Technische Hinweise:

- Rotor mit Sensorscheibe für Thunderbolt-IV- und Thunderbolt-V-Verteiler
- sichere Auswahl über Motor, Zündsystem und vorhandene Rotorbauform
- nicht für Delco-HEI-, Prestolite- oder Mallory-Verteiler geeignet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 13524T1

FAQ zu diesem Artikel:

Was ist der Unterschied zu einem normalen Rotor?

Diese Ausführung besitzt zusätzlich eine Sensorscheibe und ist deshalb nur für bestimmte Thunderbolt-Verteiler geeignet.

Für welche Motoren ist die Anwendung belegt?

Belegt sind ausgewählte MerCruiser-GM-V8 mit Thunderbolt-IV- oder Thunderbolt-V-Zündsystem.

Wann sollte die Einheit ersetzt werden?

Bei Zündaussetzern, beschädigter Sensorscheibe, Abbrand oder wenn im Rahmen einer Verteilerverision alle Verschleißteile erneuert werden.