

Produktinformation

Zündmodul Thunderbolt für Mercruiser 5.0L / 5.7L / 7.4L, 805361T6, 821125T02

Art-Nr.: 03529EOL



491,44 EUR

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar

Zündmodul Thunderbolt für Mercruiser 5.0L / 5.7L / 7.4L, 805361T6, 821125T02 steuert die elektronische Zündung des Motors und verarbeitet die Zündimpulse.

Passend für folgende Modelle:

- 5.0L (2 BBL.) GM 305 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B774445-0F600999
- 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B773740-0F600999
- 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V8 1987-1995 Sn-Nr. 0B514627-0F775199

Produktinformation

- 5.7L GM 350 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B525982-0F600999
- 5.7L MIE GM 350 V-8 19941995 Sn-Nr. 0F025000-0F622099
- 5.7L MIE GM 350 V-8 19941995 Sn-Nr. 0F622151-0F746099
- 7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V8 1992-1996 Sn-Nr. 0D603118-0F800699
- 200 (2 BBL.) GM 305 V8 1987 Sn-Nr. 0B525982-0B774444
- 230 (4 BBL.) GM 305 V8 1987 Sn-Nr. 0B525982-0B773739
- 260 (4 BBL.) GM 305 V8 1987 Sn-Nr. 0B525982-0B773739
- 260 GM 350 V8 1987 Sn-Nr. 0B525982-0B773304
- 350 MAG (SKI) GM 350 V8 1991-1996 Sn-Nr. 0D505450-0K040399
- 350 MAG. ALPHA GM 350 V8 1987-199 Sn-Nr. 0B525982-0F600999
- 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V8 Sn-Nr. 1992-1994 0D805069-0F304999

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 5.0L (2 BBL.) GM 305 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B774445-0F600999, 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B773740-0F600999, 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V8 1987-1995 Sn-Nr. 0B514627-0F775199, 5.7L GM 350 V8 1988-1995 Sn-Nr. 0B525982-0F600999, 5.7L MIE GM 350 V-8 19941995 Sn-Nr. 0F025000-0F622099. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.