

Produktinformation

Wasserpumpen-Kupplungsstück für Volvo Penta, MD858467

Art-Nr.: 03579 / GTIN: 8435412062506 / Marke:



18,45 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Wasserpumpen-Kupplungsstück für Volvo Penta, MD858467 fördert das Kühlwasser im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- AQAD31A
- AQAD41A D41A, D41B, D41D, D41L-A
- AD31A, AD31B, AD31D
- AD31L-A, AD31P-A, AD31XD
- MD31A

Produktinformation

- TAMD31A, TAMD31B, TAMD31D
- TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A
- TMD31A, TMD31B, TMD31D, TMDL-A
- KAD32P-A AD41A, AD41B, AD41D
- AD41L-A, AD41P-A
- TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D
- TAMD41H-A, TAMD41L-A TAMD41M-A, TAMD41P-A
- TMD41A, TMD41B, TMD41D, TMD41L-A
- KAD42A, KAD42B, KAD42P-A KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A
- TAMD42B, TAMD42WJ-A
- KAD43P-A KAMD43P-A
- KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C
- KAMD44P-A, KAMD44P-B
- KAMD44P-C
- KAD300A
- KAMD300A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 858467
- Sierra 18-3175

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: AQAD31A, AQAD41A D41A, D41B, D41D, D41L-A, AD31A, AD31B, AD31D, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD, MD31A. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 858467, Sierra 18-3175.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.