

Trimmschlauch hinten für Volvo Penta DP/DPX, MD873229

Art-Nr.: 03586 / GTIN: 8435422116145 / Marke:



76,58 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Trimmschlauch hinten für Volvo Penta DP/DPX, MD873229 ist die hintere bzw. untere Hydraulikleitung im Powertrim-System ausgewählter Volvo-Penta-Stern drives.

Der Schlauch überträgt den Hydraulikdruck zwischen Pumpe und Trimzylinder und ist für die hintere Schlauchposition des Systems vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta SP-C, SP-C1
- Volvo Penta DP-C, DP-C1, DP-D1, DP-E, DP-G
- Volvo Penta DPX

Technische Hinweise:

- hinterer bzw. unterer Trimmschlauch
- Hydraulikleitung des Powertrim-Systems
- nicht mit der vorderen Leitung 873228 verwechseln

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 873229
- Volvo Penta 854701
- Sierra 18-2433
- Mallory 9-71703

FAQ zu diesem Artikel:

Wie erkenne ich, dass der hintere Schlauch defekt ist?

Typische Hinweise sind Ölsuren am Antrieb, aufgequollene Schlauchabschnitte, beschädigte Presshülsen oder ein nachlassender Trimmdruck.

Für welche DP- und DPX-Antriebe ist der Schlauch vorgesehen?

Er wird bei ausgewählten SP-, DP- und DPX-Antrieben der C-, D-, E- und G-Baureihen eingesetzt.

Kann der hintere Schlauch durch den vorderen ersetzt werden?

Nein. Verlauf, Länge und Anschlusssituation unterscheiden sich. Die sichere Zuordnung erfolgt über die Schlauchposition und die Referenznummer.