

Thermostatgehäusedichtung für MerCruiser V6/V8, MD41812

Art-Nr.: 03589 / GTIN: 8435412081835 / Marke:



7,15 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Thermostatgehäusedichtung für MerCruiser V6/V8, MD41812 ist die Dichtung für den oberen Gehäusebereich bzw. den Thermostatdeckel ausgewählter MerCruiser-V6- und V8-Motoren.

Sie sorgt für eine dichte Verbindung im Thermostatgehäuse und verhindert Kühlmittelverlust nach Thermostatservice oder Gehäusedemontage.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- MerCruiser V6-Anwendungen mit passendem Thermostatgehäuse
- MerCruiser V8-Anwendungen mit passendem Thermostatgehäuse

Technische Hinweise:

- Dichtung für Thermostatdeckel bzw. oberen Gehäusebereich
- für ausgewählte MerCruiser-V6- und V8-Motoren
- vor Bestellung Gehäuseform und vorhandene Referenznummer prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-41812
- Quicksilver 41812
- Sierra 18-2554
- Mallory 9-60006

FAQ zu diesem Artikel:

Ist diese Dichtung dasselbe wie die Korkdichtung 47510?

Nein. 41812 und 47510 werden an unterschiedlichen Dichtstellen des Thermostatgehäuses verwendet. Die sichere Zuordnung erfolgt über Gehäusebauart und Referenznummer.

Wann wird die Dichtung typischerweise erneuert?

Sie sollte beim Thermostatwechsel, beim Öffnen des Gehäuses oder bei sichtbarer Undichtigkeit erneuert werden.

Was ist vor der Montage wichtig?

Die Dichtflächen müssen sauber, plan und frei von alten Dichtungsresten sein, damit das Gehäuse anschließend dicht bleibt.