

Unterbrecherkontakt für Johnson 1.5-40 PS, MD580148

Art-Nr.: 03597 / GTIN: 8435422119665 / Marke:

28,61 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**



Unterbrecherkontakt für Johnson 1.5-40 PS, MD580148 ist ein Kontaktpunkt für klassische Johnson- und Evinrude-Außenborder mit Unterbrecher- bzw. Magnetzündung.

Der Kontakt schaltet den Primärstrom der Zündanlage und ist für ältere 1,5- bis 40-PS-Modelle mit mechanischer Kontaktzündung vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

- ausgewählte Johnson / Evinrude 1,5 bis 2 PS mit Kontaktzündung
- ausgewählte Johnson / Evinrude 3 bis 10 PS älterer Baujahre mit Magnetzündung
- ausgewählte Johnson / Evinrude 18 bis 40 PS klassischer 2-Zylinder-Modelle mit Unterbrecherzündung

Technische Hinweise:

- Unterbrecherkontakt für mechanische Zündanlagen
- nicht für elektronische CDI-Zündsysteme geeignet
- bei 2-Zylinder-Motoren werden je nach Zündplatte zwei Kontaktstellen bzw. ein kompletter Tune-up-Satz benötigt

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 580148
- Johnson / Evinrude 0580148
- Sierra 18-5156

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Zündsysteme ist dieser Kontakt gedacht?

Er ist für ältere Johnson- und Evinrude-Zündanlagen mit Unterbrecherkontakten vorgesehen, nicht für elektronische CDI-Systeme.

Wie macht sich ein verschlissener Unterbrecherkontakt bemerkbar?

Typische Anzeichen sind schwacher Zündfunke, Zündaussetzer, schlechtes Startverhalten und verbrannte Kontaktflächen.

Reicht ein einzelner Kontakt für den Motor aus?

Das hängt von der Zündplatte ab. Bei vielen 2-Zylinder-Motoren werden zwei Kontakte oder ein kompletter Kontaktsatz benötigt.