

Produktinformation

Unterbrecherkontakt für Johnson 9.9-40 PS, MD581207

Art-Nr.: 03598 / GTIN: 8435422139984 / Marke:



31,91 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakt für Johnson 9.9-40 PS, MD581207 ist ein Kontaktpunkt für ausgewählte Johnson- und Evinrude-Außenborder mit mechanischer 2-Zylinder-Unterbrecherzündung.

Der Kontakt schaltet den Primärstrom der Zündspule und ersetzt verschlissene oder abgebrannte Unterbrecherpunkte im Zündsystem.

Passend für folgende Modelle:

- Johnson / Evinrude 9.9 PS, 15 PS, Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 35 PS, Baujahr 1976
- Johnson / Evinrude 40 PS, Baujahre 1974 bis 1976

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Unterbrecherkontakt für 2-Zylinder-Kontaktzündung
- nicht für elektronische CDI-Zündungen geeignet
- je nach Zündplatte werden zwei Kontakte oder ein kompletter Kontaktsatz benötigt

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 581207
- Johnson / Evinrude 0581207

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Unterbrecherkontakt gedacht?

Er wird bei ausgewählten Johnson- und Evinrude-2-Zylindern mit 9,9, 15, 35 und 40 PS aus der Mitte der 1970er Jahre verwendet.

Wann sollte der Kontakt ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei verbrannten Kontaktflächen, instabilem Schließwinkel, Zündaussetzern oder im Zuge einer Zündungsüberholung sinnvoll.

Was sollte bei der Montage zusätzlich geprüft werden?

Sinnvoll ist die Kontrolle von Kondensator, Kontaktabstand, Nockenschmierung und Zündkabeln, damit die Zündung nach der Einstellung zuverlässig arbeitet.