

Produktinformation

Kondensator für Johnson 9.9-40 PS, MD581419

Art-Nr.: 03601 / GTIN: 8435422118712 / Marke:



9,60 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Kondensator für Johnson 9.9-40 PS, MD581419 ist ein Zündkondensator für ausgewählte Johnson- und Evinrude-2-Zylinder-Außenborder mit Unterbrecherzündung.

Der Kondensator reduziert Kontaktabbrand, stabilisiert den Zündfunken und wird bei Wartung oder Instandsetzung der Zündplatte häufig zusammen mit Kontakten ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

- Johnson / Evinrude 9.9 PS, 15 PS, Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 18 PS, 20 PS, 25 PS
- Johnson / Evinrude 28 PS, 33 PS

Produktinformation

- Johnson / Evinrude 35 PS und 40 PS ausgewählter Baujahre mit Kontaktzündung

Technische Hinweise:

- Zündkondensator für 2-Zylinder-Unterbrecherzündung
- nicht für CDI-Zündsysteme geeignet
- häufige Servicekombination mit Unterbrecherkontakt 581207 bzw. passendem Tune-up-Kit

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 581419
- Johnson / Evinrude 0581419
- Sierra 18-5205
- Mallory 9-29112
- 70640

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorgruppen ist dieser Kondensator gedacht?

Er wird bei ausgewählten Johnson- und Evinrude-2-Zylinder-Motoren von 9,9 bis 40 PS mit Kontaktzündung eingesetzt.

Was sind Anzeichen für einen defekten Kondensator?

Typische Symptome sind Kontaktabbrand, schwacher Zündfunke, schlechtes Startverhalten und Zündaussetzer unter Last.

Sollte der Kondensator einzeln oder zusammen mit den Kontakten ersetzt werden?

In der Praxis werden Kondensator und Unterbrecherkontakt meist gemeinsam erneuert, damit die Zündanlage sauber eingestellt werden kann.