

Produktinformation

Kontaktsatz für Johnson 9.9-40 PS, MD172806

Art-Nr.: 03605 / GTIN: 8435422119689 / Marke:



57,86 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**

Kontaktsatz für Johnson 9.9-40 PS, MD172806 ist ein Tune-up-Kit für ausgewählte Johnson- und Evinrude-2-Zylinder-Außenborder der mittleren 1970er Jahre mit Unterbrecherzündung.

Der Satz dient zur Überholung der Zündplatte und stellt die typischen Verschleißteile für die Kontaktzündung in einem Service-Kit bereit.

Passend für folgende Modelle:

- Johnson / Evinrude 9.9 PS, Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 15 PS, Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 35 PS, Baujahr 1976

Produktinformation

- Johnson / Evinrude 40 PS, Baujahre 1974 bis 1976

Technische Hinweise:

- Tune-up-Kit für 2-Zylinder-Unterbrecherzündung
- enthält typischerweise 2 Unterbrecherkontakte und 2 Kondensatoren
- geeignet für Motoren mit mechanischer Kontaktzündung, nicht für CDI-Systeme

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 172806
- Sierra 18-5003
- GLM 72830

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Baujahre ist 172806 gedacht?

Der Satz wird für ausgewählte 9.9-, 15-, 35- und 40-PS-Modelle der Baujahre 1974 bis 1976 verwendet.

Warum ist ein kompletter Kontaktsatz sinnvoll?

Weil bei der Zündungsüberholung Kontakte und Kondensatoren meist gemeinsam ersetzt werden, um eine stabile Zündleistung zu erreichen.

Worauf sollte nach dem Einbau geachtet werden?

Nach der Montage müssen Kontaktabstand und Zündzeitpunkt gemäß Werkstattvorgabe eingestellt werden.
