

Produktinformation

Thermostatdichtung für MerCruiser 3.7L, MD896561

Art-Nr.: 03620 / GTIN: 8435412085147 / Marke:



8,21 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Thermostatdichtung für MerCruiser 3.7L, MD896561 dichtet den Thermostatdeckel bzw. das Thermostatgehäuse der 3.7-Liter-MerCruiser-Vierzylindermotoren ab.

Sie verhindert Kühlmittelverlust im Bereich des Thermostatgehäuses und sollte bei jeder Demontage des Deckels erneuert werden.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser MCM 470 3.7L
- MerCruiser 165, 170, 180 und 190 mit 224 CID 4-Zylinder
- MerCruiser 3.7L und 3.7LX

Produktinformation

- typische Anwendungen der Baujahre 1976 bis 1989

Technische Hinweise:

- Thermostatdeckel- bzw. Thermostatgehäusedichtung
- für 3.7L 4-Zylinder-Motoren der MerCruiser-224-CID-Familie
- bei Thermostatservice immer mit erneuern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-896561
- MerCruiser 27-89656
- MerCruiser 27-74830
- MerCruiser 76270T
- MerCruiser 99155T2
- Sierra 18-2555
- GLM 32100

FAQ zu diesem Artikel:

Wo sitzt diese Dichtung?

Sie sitzt zwischen Thermostatdeckel und Gehäuse im Kühlkreislauf des 3.7L-MerCruiser-Motors.

Wann sollte sie ersetzt werden?

Immer dann, wenn der Thermostatdeckel geöffnet wird oder wenn am Gehäuse Kühlmittel austritt.

Warum ist die richtige Zuordnung wichtig?

Beim 3.7L-Motor gibt es mehrere Dichtungsvarianten im Kühl- und Abgasbereich. Entscheidend ist die Referenznummer des Altteils und die konkrete Thermostatgehäuse-Ausführung.