

Produktinformation

Keilriemen 37 Zoll / 940 mm für Mercruiser, MD65607Q

Art-Nr.: 03740 / Marke:



36,29 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Keilriemen 37 Zoll / 940 mm für Mercruiser, MD65607Q ist ein 37-Zoll-V-Riemen für ausgewählte MerCruiser-3.0L-Vierzylinder.

Der Riemen wird bei passenden 3.0L-GM-181- und 3.0L-MPI-EC-Anwendungen verwendet und ist auf die entsprechende Riemenführung dieser Motorplattform abgestimmt.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.0L GM 181 ab Seriennummer 1A002000
- MerCruiser 3.0L GM 181 ab Seriennummer 1A020544 und höher
- MerCruiser 3.0L MPI EC ab Seriennummer 1A072812

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Riemenlänge ca. 37 Zoll bzw. 940 mm
- V-Riemen für ausgewählte 3.0L-Vierzylinder
- Passung über Motormodell und Seriennummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 57-65607Q
- MerCruiser 57-65607
- MerCruiser 57-65607T
- OMC 509302

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Riemen gedacht?

Er ist für ausgewählte MerCruiser-3.0L-GM-181- und 3.0L-MPI-EC-Konfigurationen bestimmt.

Warum sind Seriennummern angegeben?

Innerhalb der 3.0L-Baureihe wurden unterschiedliche Riemen verwendet. Die Seriennummer hilft, die passende Ausführung sicherer einzugrenzen.

Was sind typische Anzeichen für einen fälligen Wechsel?

Risse, Glanzstellen, Schlupf, quietschende Geräusche oder deutliche Materialermüdung sprechen für einen Austausch.