

Zündspule für Johnson / Evinrude, MD583740

Art-Nr.: 03774 / GTIN: 8435422123969 / Marke:

42,40 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**



Zündspule für Johnson / Evinrude, MD583740 ist eine Dual-Zündspule für zahlreiche Johnson- und Evinrude-Außenborder mit CDI-Zündanlage.

Sie erzeugt die Hochspannung für zwei Zündausgänge und ersetzt eine schwache oder defekte Originalspule in passenden 2-, 4- und 6-Zylinder-Anwendungen.

Passend für folgende Modelle:

- Johnson und Evinrude 2-Zylinder Außenborder von 2,5 bis 55 PS ab 1987
- Johnson und Evinrude 4-Zylinder Außenborder von 75 bis 115 PS ab 1987
- Johnson und Evinrude 6-Zylinder Außenborder von 135 bis 225 PS ab 1987

Produktinformation



Technische Hinweise:

- Dual ignition coil assembly mit zwei Hochspannungsabgängen
- für CDI-Zündanlagen passender Johnson- und Evinrude-Motoren
- Auswahl zusätzlich über Referenznummer und Steckerausführung prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 0583740
- Johnson / Evinrude 583740
- Sierra 18-5170

FAQ zu diesem Artikel:

Was bedeutet Dual-Zündspule?

Die Spule versorgt zwei Zündkabel bzw. zwei Zylinderabgänge und ist daher für bestimmte Mehrzylinder-Zündsysteme ausgelegt.

Für welche Motoren ist sie geeignet?

Sie wird in vielen Johnson- und Evinrude-Außenbordern ab 1987 eingesetzt. Die sichere Auswahl erfolgt über Motormodell, Baujahr und Referenznummer.

Welche Symptome deuten auf eine defekte Zündspule hin?

Typisch sind Zündaussetzer, unruhiger Lauf, schlechte Startwilligkeit oder vollständiger Funkenausfall auf einem oder mehreren Zylindern.