

Produktinformation

Zündspule für Johnson / Evinrude, MD581407

Art-Nr.: 03777 / GTIN: 8435422121637 / Marke:



33,51 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Zündspule für Johnson / Evinrude, MD581407 ist eine Zündspule für ausgewählte Johnson- und Evinrude-Außenborder der mittleren 1970er Jahre.

Sie ersetzt eine defekte Originalspule und stellt die für das Zündsystem erforderliche Hochspannung wieder zuverlässig bereit.

Passend für folgende Modelle:

- Johnson / Evinrude 9.9 PS Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 15 PS Baujahre 1974 bis 1976
- Johnson / Evinrude 40 PS Baujahr 1974

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Zündspule für ältere OMC-Außenborder
- Auswahl zusätzlich über Referenznummer und Zündanlagen-Ausführung prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Johnson / Evinrude 581407
- Johnson / Evinrude 502880
- Johnson / Evinrude 0502880
- Sierra 18-5196

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist diese Zündspule vorgesehen?

Passend ist sie für ausgewählte 9.9-PS-, 15-PS- und 40-PS-Modelle der genannten Baujahre mit entsprechender OMC-Zündanlage.

Wann sollte die Zündspule geprüft werden?

Bei Startschwierigkeiten, Zündaussetzern, schwachem Funken oder instabilem Leerlauf sollte die Spule geprüft werden.

Warum ist der Referenzabgleich wichtig?

Gerade bei älteren Außenbordern wurden im Serienverlauf unterschiedliche Spulen verwendet. Deshalb sollte die Originalnummer immer mit geprüft werden.