

Produktinformation

Anlasser CCW für Ford Innenborder 5.0L & 5.8L, MD835635

Art-Nr.: 03778 / GTIN: 8435422195751 / Marke:



159,82 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Anlasser für Ford Innenborder 5.0L und 5.8L, MD835635 ist ein 12-Volt-Marineanlasser für klassische Ford-302- und Ford-351-Innenborder mit passender Marineglocke.

Er setzt den Motor beim Startvorgang in Drehung und ersetzt einen schwachen oder defekten Originalanlasser in passenden MerCruiser-, Volvo-Penta-, OMC- und Pleasurecraft-Anwendungen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Ford 5.0L 302 CID Marine-Innenborder mit passender 2-Loch-Anlasseraufnahme
- Ford 5.8L 351 CID Marine-Innenborder mit passender 2-Loch-Anlasseraufnahme
- MerCruiser, Volvo Penta, OMC und Pleasurecraft Ford-Anwendungen mit abgleichbarer Referenz

Technische Hinweise:

- 12-Volt-Marineanlasser
- 2-Loch-Befestigung
- für Standarddreher-Anwendungen mit passender Schwungrad- und Glockenkombination
- Auswahl zusätzlich über Drehrichtung, Anlassergehäuse und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Pleasurecraft RA122001
- MerCruiser 50-12872
- MerCruiser 50-69865A1
- Volvo Penta 835635
- Volvo Penta 841066
- OMC 980803
- OMC 981821
- OMC 987969

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Anlasser gedacht?

Er ist für marine Ford-302- und Ford-351-Anwendungen mit passender 2-Loch-Aufnahme vorgesehen.

Welche Daten müssen vor der Bestellung abgeglichen werden?

Wichtig sind Referenznummer, Befestigung, Drehrichtung, Ritzelausführung und die verwendete Schwungrad- bzw. Glockenkombination.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Ein neuer Anlasser ist typischerweise bei schwacher Anlassdrehzahl, Einrückproblemen, Magnetschalterfehlern oder mechanisch beschädigtem Ritzel erforderlich.