

Produktinformation

Flankenring für Mercruiser Alpha One Gen.2, 816607

Art-Nr.: 03780 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



36,56 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Flankenring für Mercruiser Alpha One Gen.2, 816607 ist der geflanschte Führungs- bzw. Bellows-Ring für passende Alpha-One-Gen.-II-Antriebe.

Er sitzt im Bereich des Faltenbalg- bzw. Bellows-Sleeve-Systems und ersetzt einen korrodierten oder beschädigten Originalring, der die sichere Führung und Abdichtung der Baugruppe unterstützt.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser Alpha One Gen.2 ab Baujahr 1991
- MerCruiser Alpha One Gen.2 ab Seriennummer 0D469859

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Bellow Flange Ring bzw. Bellows Sleeve Ring
- für den Bellows- und Flanschbereich des Antriebs
- Auswahl zusätzlich über Explosionszeichnung und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 816607
- Sierra 18-1728
- Mallory 9-73117

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat dieser Ring?

Er gehört zum Flansch- und Bellows-Bereich des Antriebs und sorgt dort für eine korrekte Führung und Montage der zugehörigen Teile.

Für welche Antriebe ist er geeignet?

Passend ist er für MerCruiser Alpha One Gen.2 Antriebe ab 1991 mit abgleichbarer Referenz 816607.

Wann sollte der Ring ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Korrosion, Beschädigung der Dicht- bzw. Führungsfläche oder im Zuge einer vollständigen Bellows-Überholung.