

Produktinformation

Unterbrecherkontakte für Mallory Verteiler V8, MD8M6001250

Art-Nr.: 03794 / GTIN: 8435412006456 / Marke:



19,25 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakte für Mallory Verteiler V8, MD8M6001250 sind die mechanischen Zündkontakte für MerCruiser V8-Motoren mit Mallory-Kontaktverteiler.

Sie schalten den Primärstrom der Zündanlage und werden bei Kontaktabbrand, ungleichmäßigem Zündbild oder im Rahmen einer klassischen Verteilerwartung ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser V8 Ford mit Mallory Conventional Ignition
- MerCruiser V8 GM mit Mallory Conventional Ignition

Technische Hinweise:

- Points Set für Mallory-Verteiler
- nur für kontaktgesteuerte Mallory-Zündanlagen geeignet
- beim Tausch den passenden Kondensator mit prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Quicksilver 8M6001250
- Sierra 18-5306

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Kontaktsatz vorgesehen?

Er ist für MerCruiser V8-Motoren auf Ford- oder GM-Basis mit Mallory-Kontaktzündung vorgesehen.

Warum ist die Unterscheidung der Verteilerfamilie wichtig?

Mallory-, Prestolite-, Autolite- und Delco-Verteiler verwenden unterschiedliche Kontaktbaugruppen, die nicht untereinander austauschbar sind.

Wann sollte der Kontaktsatz ersetzt werden?

Bei sichtbarem Abbrand, Zündaussetzern, Startproblemen oder im Rahmen einer präventiven Wartung ist ein Austausch sinnvoll.