

Produktinformation

Ölfilter für Honda BF75 - BF225, Mercruiser, Tohatsu

Art-Nr.: 04193 / GTIN: 8435412025983 / Marke:



12,64 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ölfilter für Honda BF75 - BF225, Mercruiser, Tohatsu filtert Verunreinigungen aus dem Motoröl und unterstützt den Schutz des Schmierkreislaufs.

Passend für folgende Modelle:

- BF75 ab 1997
- BF90 ab 1997
- BF115 ab 1999
- BF130 ab 1999
- BF135 ab 2004
- BF150 ab 2004

Produktinformation

- BF200 ab 2002
- BF225 ab 2002

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Honda 15400-POH-305PE, 15400-PH1-F03, 15400-PLM-A01PE, 15400-PLM-A02PE, 15400-POH-305, 15400-POH-305PE, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 15400-RTA-004, 15400-ZJI-004, 15410-ZJ4-999AH
- MerCruiser 35-8M0154779
- Tohatsu HPLM-15400-A0, HPLM-15400-PE, HPLM15400A01PE, HRTA-15400-004

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: BF75 ab 1997, BF90 ab 1997, BF115 ab 1999, BF130 ab 1999, BF135 ab 2004. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Honda 15400-POH-305PE, 15400-PH1-F03, 15400-PLM-A01PE, 15400-PLM-A02PE, 15400-POH-305, 15400-POH-305PE, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 15400-RTA-004, 15400-ZJI-004, 15410-ZJ4-999AH, MerCruiser 35-8M0154779, Tohatsu HPLM-15400-A0, HPLM-15400-PE, HPLM15400A01PE, HRTA-15400-004.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist im Wartungsintervall oder bei erkennbarer Verschmutzung, Wasseranteil oder Durchflussproblemen sinnvoll.