

Produktinformation

Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 4.3L, 5.0L, 5.7L

Art-Nr.: 00432 / GTIN: 8435422195898 / Marke:



96,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 4.3L, 5.0L, 5.7L ist eine Umwälzpumpe in Marineausführung zur Montage am Motorblock von GM-basierten V6- und V8-Motoren.

Sie unterstützt die Kühlmittelzirkulation im geschlossenen Kühlsystem und ist speziell für den marinen Einsatz ausgelegt, nicht für den Automotive-Bereich.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 4.3L, 5.0L und 5.7L Motoren auf GM-Basis
- OMC 4.3L, 5.0L und 5.7L Motoren auf GM-Basis
- Volvo Penta 4.3L, 5.0L und 5.7L Motoren auf GM-Basis

Technische Hinweise:

- Marine-Zirkulationspumpe zur Montage am Motorblock
- für GM Small Block Marine-Motoren 4.3L, 5.0L und 5.7L
- bidirektionale Ausführung
- Messing-Impeller
- Lieferung mit Dichtungen
- Ausführung mit dritter Bypass-Bohrung

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M0113734
- MerCruiser 8503991
- MerCruiser 850399
- MerCruiser 17437
- MerCruiser 60658
- MerCruiser 811841
- MerCruiser 850399-1
- Volvo Penta 3853850
- Volvo Penta 382218
- Volvo Penta 980477
- Volvo Penta 985429
- Volvo Penta 856364-5
- Volvo Penta 835390-6
- Volvo Penta 3851982-3
- OMC 382218
- OMC 980477
- OMC 985429
- Pleasurecraft RA057018

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist diese Wasserpumpe vorgesehen?

Die Pumpe ist für GM-basierte 4.3L-, 5.0L- und 5.7L-Marine-Motoren von MerCruiser, OMC und Volvo Penta vorgesehen. Vor Bestellung sollten Motorbasis und Referenznummer abgeglichen werden.

Wodurch unterscheidet sich diese Pumpe von einer Kfz-Wasserpumpe?

Es handelt sich um eine Marineausführung für den Bootsmotor mit korrosionsgeeigneter Auslegung, Messing-Impeller und passender Gehäusekonfiguration für den marinen Einsatz.

Wann sollte die Wasserpumpe ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Undichtigkeit, Lagergeräuschen, mangelnder Kühlmittelzirkulation oder im Zuge einer Motorüberholung.