

Starter für Yamaha 80 - 115 PS 4-Takter ab 2000, MD68V-81800-02

Art-Nr.: 04338 / GTIN: 8435422196406 / Marke:



186,50 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Starter für Yamaha 80 - 115 PS 4-Takter ab 2000, MD68V-81800-02 setzt den Motor beim Startvorgang in Drehung und ermöglicht das Starten des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- F80 ab 2005
- F100 ab 2005
- F115 ab 2000

Produktinformation



- LF115 ab 2000

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury 50-881368T, 50-881368T1, 50-881368T2, 50-8M6007422, 881368T03, 881368T1, 881368T2, 8M0079718
- Yamaha 68V-81800-00, 68V-81800-01, 68V-81800-02, 68V-81800-0200, 68V-81800-03-00, 68V8180000, 68V8180001, 68V8180002, 68V818000200, 68V818000300, 6C5-81800-00, 6CJ818000100

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: F80 ab 2005, F100 ab 2005, F115 ab 2000, LF115 ab 2000. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Mercury 50-881368T, 50-881368T1, 50-881368T2, 50-8M6007422, 881368T03, 881368T1, 881368T2, 8M0079718, Yamaha 68V-81800-00, 68V-81800-01, 68V-81800-02, 68V-81800-0200, 68V-81800-03-00, 68V8180000, 68V8180001, 68V8180002, 68V818000200, 68V818000300, 6C5-81800-00, 6CJ818000100.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.