

## Produktinformation

# Benzinpumpe für Yamaha / Parsun F9.9 - F15 F15-07140000

Art-Nr.: 04426 / GTIN: 8435412093975 / Marke:



**65,87 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Benzinpumpe für Yamaha / Parsun F9.9 - F15 F15-07140000 fördert den Kraftstoff vom Tank in Richtung Vergaser bzw. Einspritzsystem und unterstützt eine gleichmäßige Versorgung des Motors.

### Passend für folgende Modelle:

- Yamaha Marine
- F9.9 (2005-2006)
- FT9.9 (2005-2006)

## Produktinformation

- F13.5 (bis 2006)
- F15 (1998-2006)
- Parsun
- F9.9 alle Baujahre
- F13.5 alle Baujahre
- F15 alle Baujahre
- F15-07140000
- Parsun F15-07140000

### Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 66M-24410-00, 66M-24410-01, 66M-24410-10, 66M-24410-11, 66M-24410-11-00, 66M-244101-100, 66M2441000, 66M2441001, 66M2441010, 66M2441011, 66M244101100
- Mercury 835389A2, 835389T02, 835389T1

### FAQ zu diesem Artikel:

#### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Yamaha Marine, F9.9 (2005-2006), FT9.9 (2005-2006), F13.5 (bis 2006), F15 (1998-2006). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

#### Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Yamaha 66M-24410-00, 66M-24410-01, 66M-24410-10, 66M-24410-11, 66M-24410-11-00, 66M-244101-100, 66M2441000, 66M2441001, 66M2441010, 66M2441011, 66M244101100, Mercury 835389A2, 835389T02, 835389T1.

#### Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.