

Benzinpumpe für Mercruiser V8 GM 502 8.2L, 889275T

Art-Nr.: 04529 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



279,43 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Benzinpumpe für Mercruiser V8 GM 502 8.2L, 889275T fördert den Kraftstoff vom Tank in Richtung Vergaser bzw. Einspritzsystem und unterstützt eine gleichmäßige Versorgung des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- 8.2L GM 502
- 500 EFI 2002 - 2005 (S/N 0M900064 - 0M907127)
- 525 EFI 2003 - 2012 (S/N 0M900146 and up)
- 525 SCi 2000 - 2005 (S/N 0L306696 - 0M950526)

FAQ zu diesem Artikel:

Produktinformation



Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 8.2L GM 502, 500 EFI 2002 - 2005 (S/N 0M900064 - 0M907127), 525 EFI 2003 - 2012 (S/N 0M900146 and up), 525 SCi 2000 - 2005 (S/N 0L306696 - 0M950526). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.