

Produktinformation

Keilriemen 1422 mm für Mercruiser, 57-812427Q

Art-Nr.: 04567 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



61,49 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Keilriemen 1422 mm für Mercruiser, 57-812427Q überträgt die Antriebskraft auf Nebenaggregate wie Wasserpumpe, Lichtmaschine oder Servopumpe.

Passend für folgende Modelle:

- 7.4L Bravo (1988 - 1991)
- 7.4LX Bravo EFI / MPI (1996-1997)
- 425 (1999)
- 450 (1995-1996)
- 454 Mag Bravo (1988 - 1997)
- 454 Mag EFI (1994 - 1996)

Produktinformation

- 454 Mag MPI (1996-1997)
- GM 454 - 7.4L - V8
- 465 (1990-1994)
- 500 (Gen+) (1994-1999)
- 502 Mag (1990-1997)

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 7.4L Bravo (1988 - 1991), 7.4LX Bravo EFI / MPI (1996-1997), 425 (1999), 450 (1995-1996), 454 Mag Bravo (1988 - 1997). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.