

Produktinformation

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF8A/C / BF15A/B

Art-Nr.: 04657 / GTIN: 8435422121002 / Marke:



27,94 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF8A/C / BF15A/B enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Honda Marine
- BF8A (USA)
- BF8C, CX

Produktinformation

- BF15A2, A3, B2

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Hinweis: Für Impellerwelle mit Keil

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Honda 06192-881-C00

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Honda Marine, BF8A (USA), BF8C, CX, BF15A2, A3, B2. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Honda 06192-881-C00.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.