

Produktinformation

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF25/BF30

Art-Nr.: 04658 / GTIN: 8435422120746 / Marke:



23,37 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Honda BF25/BF30 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Honda Marine
- BF25
- BF30

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

Produktinformation

- Hinweis: Für Impellerwelle mit Keil

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Honda 06192-ZV7-000

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Honda Marine, BF25, BF30. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Honda 06192-ZV7-000.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.