

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercruiser Alpha One, MD89984Q5

Art-Nr.: 04707 / GTIN: 8435412003530 / Marke:

29,93 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Impellerpumpe Reparatursatz für Mercruiser Alpha One, MD89984Q5 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser Z-Antriebe (ALPHA)
- Alpha One mit Serien.-Nr 2495186 - 0D469858
- MC-I ab Serien-Nr. 2495186

Produktinformation



- MR mit Serien-Nr. 6854393 - OD469858
- Mercury Aussenborder
- Mercury / Mariner 65 PS (4 Zylinder)

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- 1x Dichtung Pumpendeckel Ref.-Nr. 324351
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 12-191833
- 1x Dichtring Ref.-Nr. 25-30224Q
- 1x Dichtring Ref.-Nr. 25-30271
- 1x Dichtring Ref.-Nr. 25-30613
- 1x Dichtring Ref.-Nr. 25-33145
- 1x Dichtring Ref.-Nr. 25-90011
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 26-455771
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 27-32438
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 27-426311
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 27-856081
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 27-856091
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 27-856704
- 1x Impeller Nr. 47-89984T4
- 1x Dichtungsgummi Ref.-Nr. 26-38970
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 25-38099
- 1x Dichtung Ref.-Nr. 25-26722

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 46-89984Q5, 46-96148A8, 47-89984Q5, 47-89984T3, 47-89984T4, 47-89984T5, 47-89984T6, 803631T, 899843, 899844, 89984B2, 89984B3, 89984Q5, 89984T6
- 0508383
- 0775450
- 0775460
- 1x Wasserrohr Ref.-Nr. 23-29804T

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser Z-Antriebe (ALPHA), Alpha One mit Serien.-Nr 2495186 - OD469858, MC-I ab Serien-Nr. 2495186, MR mit Serien-Nr. 6854393 - OD469858, Mercury Aussenborder. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 46-89984Q5, 46-96148A8, 47-89984Q5, 47-89984T3, 47-89984T4, 47-89984T5, 47-89984T6, 803631T, 899843, 899844, 89984B2, 89984B3, 89984Q5, 89984T6, 0508383, 0775450, 0775460.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuscentwicklung oder Funktionsausfall.